

Перечень на реализацию измерительного инструмента

№ п/п	Наименование	Обозначение	Класс точности	Цена деления	Диапазон измерения	Заводской номер	Год выпуска	Примечание
1	Набор ареометров	АОН-1	-	1 кг/м ³	-	-	1990	Без паспорта
2	Набор ареометров	АОН-1	-	1 кг/м ³	-	-	1992	Без паспорта, не полный комплект
3	Нутромер микрометрический	НМ-600	-	0,01 мм	75-600	А-104	2001	
4	Нутромер микрометрический	НМ-600	-	0,01 мм	75-600	-	-	Без паспорта
5	Нутромер микрометрический	НМ-175	-	0,01 мм	150-175	-	-	Без паспорта
6	Нутромер микрометрический	НМ-75	-	0,01 мм	50-75	-	-	Без паспорта
7	Нутромер микрометрический	НМ-10	-	0,001 мм	8-100	-	-	Без паспорта
8	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-250 ИЧ 10	2 0	0,01 мм 0,01 мм	160-250 мм 0-10 мм	38289 -	2003 -	Без паспорта
9	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-250 ИЧ 10	2 0	0,01 мм 0,01 мм	160-250 мм 0-10 мм	14190 -	2001 -	Без паспорта
10	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-160 ИЧ 10	- -	0,01 мм 0,01 мм	100-160 мм 0-10 мм	84194 843792	- -	Паспорт от нутромера с другим зав. номером Без паспорта
11	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	0206 05477	1990 1990	
12	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	25259 28638	1992 1992	
13	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	25492 24813	1992 1992	
14	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	21542 27872	1992 1992	
15	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	25646 27307	1992 1992	
16	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	2 1	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	21350 28509	1992 1992	
17	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-18 ИЧ 02	- -	0,01 мм 0,01 мм	10-18 мм 0-2 мм	52269 5554	- -	Без паспорта Без паспорта
18	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-10 ИЧ 02	2 -	0,01 мм 0,01 мм	6-10 мм 0-2 мм	0873 -	- -	Без паспорта Без паспорта
19	Нутромер индикаторный с индикатором	НИ-10 ИЧ 02	2 2	0,01 мм 0,01 мм	6-10 мм 0-2 мм	06606 01557	1990 1990	
20	Микрометр гладкий	МК-250	2	0,01 мм	225-250 мм	03454	2000	

21	Микрометр гладкий	МК-225	1	0,01 мм	200-225 мм	67149	1986	
22	Микрометр гладкий	МК-175	1	0,01 мм	150-175 мм	74099	1987	
23	Микрометр гладкий	МК-175	1	0,01 мм	150-175 мм	34332	1985	
24	Микрометр гладкий	МК-175	2	0,01 мм	150-175 мм	94336	1988	
25	Микрометр гладкий	МК-175	2	0,01 мм	150-175 мм	21346	-	
26	Микрометр гладкий	МК-150	2	0,01 мм	125-150 мм	28383	1992	
27	Микрометр гладкий	МК-125	1	0,01 мм	100-125 мм	69998	-	Паспорт от микрометра с другим зав. номером
28	Микрометр гладкий	МК-125	2	0,01 мм	100-125 мм	45911	-	Без паспорта
29	Микрометр гладкий	МК-125	1	0,01 мм	100-125 мм	49478	1985	
30	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	4960	-	Без паспорта
31	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	8648	1986	Без паспорта
32	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	7821	-	Без паспорта
33	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	672	1982	Без паспорта
34	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	4451	1985	Без паспорта
35	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	2656	1986	Без паспорта
36	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	8400	1974	Без паспорта
37	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	0526	1983	Без паспорта
38	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	3052	1986	Без паспорта
39	Микрометр гладкий	МК-100	2	0,01 мм	75-100 мм	2009	1981	
40	Микрометр гладкий	МК-100	2	0,01 мм	75-100 мм	4149	1986	
41	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	0081	1984	Без паспорта
42	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	1246	-	Без паспорта
43	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	603	1984	Без паспорта
44	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	0977	1986	Без паспорта
45	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	2120	1987	Без паспорта
46	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	7194	1982	Без паспорта
47	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	8630	1976	Без паспорта
48	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	3604	1982	Без паспорта
49	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	2664	1982	Без паспорта
50	Микрометр гладкий	МК-100	-	0,01 мм	75-100 мм	1821	1984	Без паспорта
51	Микрометр гладкий	МК-75	-	0,01 мм	50-75 мм	060816951	-	Без паспорта
52	Микрометр гладкий	МК-50	1	0,01 мм	25-50 мм	12082145	-	Без паспорта
53	Микрометр со вставками	МВМ-200	-	0,01 мм	175-200 мм	20621	2002	
54	Микрометр со вставками	МВМ-200	-	0,01 мм	175-200 мм	20735	2002	
55	Микрометр со вставками	МВМ-100	-	0,01 мм	75-100 мм	12382	-	Без паспорта
56	Микрометр со вставками	МВМ-100	-	0,01 мм	75-100 мм	9161	1979	
57	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	17107	-	Без паспорта
58	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	92703	1989	
59	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	77827	-	Без паспорта
60	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	77798	-	Без паспорта
61	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	89980	-	Без паспорта
62	Микрометр со вставками	МВМ-75	-	0,01 мм	50-75 мм	8831	1988	

63	Микрометр со вставками	МВМ-50	-	0,01 мм	25-50 мм	73883	-	Без паспорта
64	Микрометр со вставками	МВМ-25	-	0,01 мм	0-25 мм	96037	1989	
65	Микрометр рычажный с рычажно-зубчатой измерительной головкой	МРИ 150 2ИГ	- 1	0,002 мм 0,002 мм	125-150 мм ± 0,1 мм	- 23940	- 1982	Без паспорта
66	Микрометр рычажный с рычажно-зубчатой измерительной головкой	МРИ 150 2ИГ	- -	0,002 мм 0,002 мм	125-150 мм ± 0,1 мм	29007 25437	- -	Без паспорта Без паспорта
67	Микрометр рычажный с рычажно-зубчатой измерительной головкой	МРИ 150 2ИГ	- -	0,002 мм 0,002 мм	125-150 мм ± 0,1 мм	29006 5534	- -	Без паспорта Без паспорта
68	Микрометр рычажный с рычажно-зубчатой измерительной головкой	МРИ 100 2ИГ	- -	0,002 мм 0,002 мм	75-100 мм ± 0,1 мм	1427 -	- -	Паспорт от микрометра с другим зав. номером Без паспорта
69	Микрометр рычажный без рычажно-зубчатой измерительной головкой	МРИ 75 -	- -	0,002 мм -	50-75 мм -	- -	- -	Без паспорта Отсутствует
70	Микрометр рычажный	МР 100 (мод 02302)	-	0,002 мм	75-100 мм	7401	1997	
71	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-200 ИЧ 10	- -	0,01 мм 0,01 мм	100-200 мм 0-10 мм	49838 -	1984 -	Без паспорта
72	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-100 ИЧ 10	- -	0,01 мм 0,01 мм	50-100 мм 0-10 мм	6928 -	1986 -	Без паспорта
73	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-100 ИЧ 10	- -	0,01 мм 0,01 мм	50-100 мм 0-10 мм	61013 -	1986 -	Без паспорта
74	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-100 ИЧ 10	- -	0,01 мм 0,01 мм	50-100 мм 0-10 мм	39143 -	- -	Без паспорта Без паспорта
75	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-50 ИЧ 10	- 0	0,01 мм 0,01 мм	0-50 мм 0-10 мм	91598 9196	1979 1979	
76	Скоба индикаторная с индикатором	СИ-50 ИЧ 10	- 0	0,01 мм 0,01 мм	0-50 мм 0-10 мм	24906 20704	1982 1982	
77	Скоба рычажная	СР-100	-	0,002 мм	75-100 мм	5143	-	Без паспорта
78	Скоба рычажная	СР-50	-	0,002 мм	25-50 мм	6492	1976	
79	Стенкомер индикаторный	С-50	-	0,1 мм	25-50 мм	81150	-	Паспорт от стенкомера с другим зав. номером
80	Стенкомер индикаторный	С-25	-	0,1 мм	0-25 мм	8639	1988	
81	Шагомер для основного шага зубчатых колес	21501	-	0,001 мм	1,75-10 мм	3231	1973	
82	Головка измерительная пружинная	01ИГПВ	-	0,1 мкм	± 4,0 мкм	1672	1991	
83	Головка измерительная рычажно-зубчатая	1ИГ	-	0,001 мм	± 0,05 мм	17813	1991	

84	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	885	1988	
85	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	93171	1989	
86	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	54100	1985	
87	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	71001	-	Без паспорта
88	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	17374	1981	
89	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	53591	1985	
90	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРТ	-	0,01 мм	0-0,8 мм	51463	1985	
91	Индикатор часового типа	ИТ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	2485	-	Паспорт от индикатора с другим зав. номером
92	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5943	1985	
93	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3677	1983	
94	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3855	1983	
95	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3481	1983	
96	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3849	1983	
97	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7525	1987	
98	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7490	1987	
99	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	7566	1987	
100	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5286	1985	
101	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7579	1987	
102	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	91714	1989	
103	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3684	1983	
104	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	3388	1983	
105	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	304303	-	

106	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7001	1987	
107	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5546	1985	
108	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5814	1985	
109	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5539	1985	
110	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	3527	1983	
111	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	97787	1989	
112	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7513	1987	
113	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	5625	1985	
114	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	7691	1987	
115	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	3932	1981	
116	Индикатор часового типа	ИЧ 02	1	0,01 мм	0-2 мм	4535	1984	
117	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	26127	1972	
118	Индикатор часового типа	ИЧ 02	0	0,01 мм	0-2 мм	22176	1972	
119	Индикатор часового типа	ИЧ 02	-	0,01 мм	0-2 мм	36692	-	Без паспорта
120	Индикатор часового типа	ИЧ 02	-	0,01 мм	0-2 мм	3238	-	Без паспорта, без упаковки
121	Индикатор часового типа	ИЧ 10	-	0,01 мм	0-10 мм	17775	-	Без паспорта
122	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	85497	1978	
123	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	0771	1980	
124	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	41713	1984	
125	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	114082	1991	
126	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	67318	-	Без паспорта
127	Индикатор многооборотный	1 МИГ	-	0,001 мм	0-1 мм	114632	-	Без паспорта

128	Прибор переносной для измерения твердости резины по Шору А	2033 ТИР	-	1 ед. твердости по Шору А	0-100 ед. твердости по Шору А	96	2000	Без паспорта
129	Меры твердости образцовые	МТБ-1	-	-	-	1306	-	Без паспорта
130	Меры твердости образцовые	МТСП-1	-	-	-	-	1988	В комплекте – 6 шт.
131	Меры твердости образцовые	МТСП-1	-	-	-	-	-	Без паспорта, в комплекте – 6 шт.
132	Меры твердости образцовые	МТР-2	-	-	-	1515	1967	В комплекте – 10 шт.
133	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 1-Н1	1	-	0,5-100 мм	729686	-	Без паспорта
134	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 2-Н1	2	-	0,5-100 мм	8820	-	Без паспорта
135	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 1-Н5	1	-	1,99-2,0 мм	952693	-	Без паспорта
136	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 1-Н6	1	-	1-1,01 мм	746796	1987	
137	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор Н4	1	-	2-2,01 мм	-	-	Без паспорта
138	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 2-Н20	2	-	0,12-3,5 мм	019355	1990	
139	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 2-Н20	2	-	0,12-3,5 мм	019399	1990	
140	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 3-Н22	3	-	21,2-175 мм	Т-10661	-	Без паспорта
141	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 3-Н22	3	-	21,2-175 мм	Т-10707	-	Без паспорта
142	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор Н21	-	-	0,12-3,5 мм	-	-	Без паспорта
143	Меры длины концевые плоскопараллельные	Набор 1-Н3	1	-	0,5-100 мм	615145	-	Без паспорта
144	Набор проволочек к длиномеру	-	-	-	Ø0,17-6,35 мм	-	-	Без паспорта, не полный комплект
145	Линейка лекальная	ЛД-320	-	-	-	-	1985	
146	Линейка лекальная	ЛД-320	-	-	-	-	-	Без паспорта
147	Линейка лекальная	ЛД-320	-	-	-	-	-	Без паспорта
148	Линейка лекальная	ЛЧ-200	-	-	-	Е-408	-	Без паспорта
149	Линейка лекальная	ЛД-200	-	-	-	-	-	Без паспорта
150	Линейка лекальная	ЛТ-200	-	-	-	-	-	В упаковке
151	Линейка лекальная	ЛТ-200	-	-	-	-	-	В упаковке
152	Линейка лекальная	ЛТ-200	-	-	-	-	-	В упаковке

153	Линейка лекальная	ЛТ-200	-	-	-	-	-	В упаковке
154	Линейка лекальная	ЛТ-200	-	-	-	-	-	Без паспорта
155	Линейка лекальная	ЛД-125	-	-	-	-	-	В упаковке
156	Линейка лекальная	ЛД-125	0	-	-	-	1990	
157	Линейка поверочная	ШПХ-400	1	-	-	1560	-	
158	Линейка поверочная	ШПХ-400	1	-	-	1510	-	
159	Линейка поверочная	ШПХ-400	2	-	-	1209	-	
160	Линейка поверочная	ШПХ-400	2	-	-	1415	-	
161	Линейка поверочная	ШПХ-400	2	-	-	1427	-	Без паспорта
162	Линейка синусная	ЛС 100x80	-	-	-	Л-264	-	Без паспорта
163	Уровень брусковый	200	-	0,05 мм/м	-	Н-1946	-	Без паспорта
164	Уровень брусковый	200 Micron	-	0,02 мм/м	-	23439	-	Без паспорта
165	Угломер	2УРИ	-	1°	$\gamma=0-25^\circ, \alpha=0-35^\circ$	01117	-	Без паспорта
166	Угломер	2УРИ	-	1°	$\gamma=0-25^\circ, \alpha=0-35^\circ$	534	1985	
167	Радиусомер	№1	-	-	R=1-6 мм	-	-	Без паспорта, без упаковки
168	Радиусомер	№2	-	-	R=8-25 мм	-	-	Без паспорта, без упаковки, 23 комплекта
169	Стойка	С-IV-8-160x100	-	-	0-250 мм	42807	-	Без паспорта
170	Штатив	ШМ-ШН-250	-	-	-	-	-	Без паспорта
171	Центра вертикальные	ПП-2	-	-	-	700052	-	Без паспорта
172	Клеймо цифровое	7858-0143 шрифт 4	-	-	-	-	-	Без паспорта
173	Калибр-скоба гладкая регулируемая	8118-0011	-	-	65-73 мм	-	-	Без паспорта
174	Калибр-скоба гладкая регулируемая	8118-0011	-	-	65-73 мм	-	-	Без паспорта
175	Калибр-кольцо резьбовое	M48x1-6g ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
176	Калибр-кольцо резьбовое	M45x4-6g ПР	-	-	-	166885	-	Без паспорта
177	Калибр-кольцо резьбовое	M45x4-6g HE	-	-	-	166883	-	Без паспорта
178	Калибр-кольцо резьбовое	M45x1,5-6g ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
179	Калибр-кольцо резьбовое	M45x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
180	Калибр-кольцо резьбовое	M42x2-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
181	Калибр-кольцо резьбовое	M18x2-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
182	Калибр-кольцо резьбовое	M18x2-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
183	Калибр-кольцо резьбовое	G ¼" ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта

184	Калибр-кольцо резьбовое	G ¼" HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
185	Калибр-пробка резьбовая	M105x2-8g HE	-	-	-	-	2011	
186	Калибр-пробка резьбовая	M60x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
187	Калибр-пробка резьбовая	M60x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
188	Калибр-пробка резьбовая	M60x1,5-6g PP	-	-	-	-	-	Без паспорта
189	Калибр-пробка резьбовая	M58x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
190	Калибр-пробка резьбовая	M58x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
191	Калибр-пробка резьбовая	M58x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
192	Калибр-пробка резьбовая	M58x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
193	Калибр-пробка резьбовая	M56x2-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
194	Калибр-пробка резьбовая	M56x2-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
195	Калибр-пробка резьбовая	M56x2-8g PP	-	-	-	-	-	Без паспорта
196	Калибр-пробка резьбовая	M56x2-8g PP	-	-	-	-	-	Без паспорта
197	Калибр-пробка резьбовая	M52x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
198	Калибр-пробка резьбовая	M52x1,5-8g PP	-	-	-	-	-	Без паспорта
199	Калибр-пробка резьбовая	M48x1	-	-	-	-	-	Без паспорта
200	Калибр-пробка резьбовая	M39x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
201	Калибр-пробка резьбовая	M36x1,5-6g PP	-	-	-	-	-	Без паспорта
202	Калибр-пробка резьбовая	M33x2-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
203	Калибр-пробка резьбовая	M33x2-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
204	Калибр-пробка резьбовая	M27-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
205	Калибр-пробка резьбовая	M27x2-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта

206	Калибр-пробка резьбовая	M27x2-8g ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
207	Калибр-пробка резьбовая	M27x1,5-8g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
208	Калибр-пробка резьбовая	M27x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
209	Калибр-пробка резьбовая	M27x1,5-6g HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
210	Калибр-пробка резьбовая	M27x1,5-6g ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
211	Калибр-пробка резьбовая	Tr 100x4-8E HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
212	Калибр-пробка резьбовая	Tr 80x4-8E HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
213	Калибр-пробка резьбовая	Tr 80x4-8E ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
214	Калибр-пробка резьбовая	Tr 30x6 HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
215	Калибр-пробка резьбовая	Tr 30x6 ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
216	Калибр-пробка резьбовая	Tr 30x6 левая HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
217	Калибр-пробка резьбовая	Tr 30x6 левая ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
218	Калибр-пробка резьбовая	Tr 20x2 HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
219	Калибр-пробка резьбовая	Tr 20x2 ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
220	Калибр-пробка резьбовая	Tr 14x3-8E HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
221	Калибр-пробка резьбовая	Tr 14x3-8E ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
222	Калибр-пробка резьбовая	Труб 2 1/2" HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
223	Калибр-пробка резьбовая	G 2" HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
224	Калибр-пробка резьбовая	G 2" ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
225	Калибр-пробка резьбовая	K 2" ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
226	Калибр-пробка резьбовая	Труб 1 1/2" HE	-	-	-	-	-	Без паспорта
227	Калибр-пробка резьбовая	G 1 1/2"-A HE	-	-	-	-	-	Без паспорта

228	Калибр-пробка резьбовая	G 1 1/2"-А ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
229	Калибр-пробка резьбовая	G 1 1/2"-В НЕ	-	-	-	8265	-	Без паспорта
230	Калибр-пробка резьбовая	Труб 1 1/8"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
231	Калибр-пробка резьбовая	G 1"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
232	Калибр-пробка резьбовая	G 1"-В ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
233	Калибр-пробка резьбовая	G 3/4"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
234	Калибр-пробка резьбовая	G 3/4"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
235	Калибр-пробка резьбовая	G 3/4"-В ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
236	Калибр-пробка резьбовая	G 3/4"-А НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
237	Калибр-пробка резьбовая	G 1/2"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
238	Калибр-пробка резьбовая	G 1/2"-В ПР	-	-	-	-	-	Без паспорта
239	Калибр-пробка резьбовая	G 3/8"-В НЕ	-	-	-	-	-	Без паспорта
240	Мегаомметр	ЭС0202/2	-	-	0-10000 МОм	-	-	Без паспорта
241	Вольтамперметр	М2015	-	-	-	-	-	Без паспорта
242	Вольтамперметр	М2015	-	-	-	-	-	Без паспорта
243	Вольтамперметр	М2015	-	-	-	-	-	Без паспорта
244	Ваттметр	Д50166	-	-	-	-	-	Без паспорта
245	Ваттметр	Д50166	-	-	-	-	-	Без паспорта
246	Динамометр образцовый с индикатором	ДОСМ-5	-	0,01%	500-5000 кгс	С1349	1967	
		ИЧ 10	-	0,01 мм	0-10 мм	793992	1967	
247	Измеритель сопротивления заземления	М416	-	-	0,1-1000 Ом	73597	1973	